


Injektori CR

Autonorma-yritys sallii asiakkaalle vanhan osan palauttamisen takuun maksuksi. Vanhan osan palauttamisen vuoksi asiakkaalle siirretään rahat täydennys-/lyhennettynä hintana, tai ne voivat jäädä yritykselle, jos todetaan, että osa on huonossa kunnossa. Jokainen vanha osa tarkastetaan ja arvioidaan vastaanoton yhteydessä asiakirjassa myöhemmin määriteltyjen ehtojen mukaan. Vanhat osat luokitellaan kategorioihin **A, B ja C**. On kuitenkin tapauksia, joissa on vain kaksi kategoriaa tai vaihtoehtoisesti enemmän kuin kolme. Jos osa arvioidaan A-luokaksi, **vähennystä ei sovelleta**. B-luokassa **vakuusmaksua alennetaan**, ja C-luokka takaa täyden 100 %: **n vähennyksen takuusta**. Vähennykset voivat vaihdella yksittäisten tuote-erien mukaan.

A – GRADE Takuumaksun vähennys: 0 %

Vaurioitumaton osa, täydellinen ilman puuttuvia osia 	Vaurioitumaton sähköliitin 	Täysin luettava merkintä 	Vaurioitumaton pietsoelementti  BOSCH PIEZO 0445115xxx 0445116xxx 0445117xxx 0445118xxx SIEMENS/VDO 5WS40539 5WS40745 5WS40536 5WS40156 5WS40xxx ISÄTETOJA OSOITTEESSA info@autonorma.fi
---	--	---	---

B – GRADE Takuumaksun vähennys: 50 %

Puuttuva holkki 	Vaurioitunut liitin – naarmuja 	Puuttuva pidike 
--	--	--

C – GRADE Takuumaksun vähennys: 100 %

Vaurioitunut runko 	Vaurioitunut lanka 	Voimakkaasti vaurioitunut liitin – rikki 	Voimakkaasti vaurioitunut / haljennut runko 
Puuttuvat / lukukelvottomat merkinnät 	Voimakas korrosio 	Purettu / epätäydellinen osa 	Ruiskun runko ei ole alkuperäisessä muodossaan hionnan tai muun ulkoisen toimenpiteen vuoksi 

Vaurioitunut tai löysä ylivuoto



Vaurioitunut mutteri



Hiiliäsaostumat kehossa



Vartalossa olevat lovet / viillot



N – GRADE Takuumaksun vähennys: **100 %**

Vaurioitunut piezoelementti

BOSCH PIEZO
0445115xxx
0445116xxx
0445117xxx
0445118xxx

SIEMENS/VDO
5WS40539
5WS40745
5WS40536
5WS40156
5WS40xxx

LISÄTietoja osoitteessa
info@autonorma.fi

